

充電時に不具合が発生する車種

| 車両メーカー | 対象車種 |
|---------------|-----------------------|
| JAGUAR（ジャガー） | I-PACE（2019年式・2020年式） |
| Porsche（ポルシェ） | Taycan ^{*1} |

*1 車両側のソフトウェアアップデートを実施することにより、対象充電器のご利用が可能となります。詳細は販売店・ディーラーまでお問い合わせください。

対象充電器設置場所

| # | 設置場所名称 | 所在地 | 充電器メーカー | 充電器型式 |
|----|--------------------|--------------------------|---------|------------|
| 1 | 常磐自動車道 友部S A上り | 茨城県笠間市長兎路梶山久保1 0 5 9－6 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 2 | 常磐自動車道 友部S A下り | 茨城県笠間市長兎路梶山久保1 0 5 1－3 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 3 | 常磐自動車道 守谷S A上り | 茨城県守谷市大柏1 6 6 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 4 | 常磐自動車道 守谷S A下り | 茨城県守谷市野木崎9 7－3 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 5 | 東北自動車道 蓮田S A上り | 埼玉県蓮田市川島3 7 0 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 6 | 関越自動車道 三芳P A上り | 埼玉県入間郡三芳町上富大字上富2 2 0 4 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 7 | 関越自動車道 三芳P A下り | 埼玉県入間郡三芳町上富東永久保2 2 4 5－1 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 8 | 関越自動車道 上里S A上り | 埼玉県児玉郡上里町大字五明字若宮8 3 6－1 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 9 | 関越自動車道 上里S A下り | 埼玉県児玉郡上里町大字五明字若宮8 2 0 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 10 | 首都高湾岸線 大黒P A | 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 11 | 中央自動車道 双葉S A下り | 山梨県甲斐市龍地2 6 3 0 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 12 | 中央自動車道 諏訪湖S A下り | 長野県岡谷市湊方久保4 6 1 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 13 | 中央自動車道 恵那峡S A上り | 岐阜県恵那市大井町船山1 1 2 0 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 14 | 中央自動車道 恵那峡S A下り | 岐阜県恵那市大井町2 1 9 4－8 2 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 15 | 新東名高速道路 静岡S A上り | 静岡県静岡市葵区小瀬戸1 5 4 4－3 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 16 | 新東名高速道路 浜松S A上り | 静岡県浜松市浜名区大平3 6 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 17 | 新東名高速道路 浜松S A下り | 静岡県浜松市浜名区都田町7 8 2 1－1 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 18 | 新東名高速道路 駿河湾沼津S A下り | 静岡県沼津市根古屋字の場7 7 0－1－6 5 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 19 | 東名高速道路 足柄S A上り | 静岡県御殿場市深沢字前沢1 8 0 1－1 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 20 | 東名高速道路 足柄S A下り | 静岡県駿東郡小山町桑木6 0 3－1 8 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 21 | 名神高速道路 草津P A下り | 滋賀県草津市笠山5－2－6 0 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 22 | 山陽自動車道 吉備S A上り | 岡山県岡山市北区今岡7 0 5－1 | ニチコン | NQM-UCY04P |
| 23 | 山陽自動車道 吉備S A下り | 岡山県岡山市北区今岡4 7 6 | ニチコン | NQM-UCY04P |