

充電時に不具合が発生する車種

車両メーカー	対象車種
JAGUAR（ジャガー）	I-PACE（2019年式・2020年式）
Porsche（ポルシェ）	Taycan ^{*1}

^{*1} 車両側のソフトウェアアップデートを実施することにより、対象充電器のご利用が可能となります。詳細は販売店・ディーラーまでお問い合わせください。

対象充電器設置場所

#	設置場所名称	所在地	充電器メーカー	充電器型式
1	常磐道 友部ＳＡ上り	茨城県笠間市長兎路梶山久保１０５９－６	ニチコン	NQM-UCY04P
2	常磐道 友部ＳＡ下り	茨城県笠間市長兎路梶山久保１０５１－３	ニチコン	NQM-UCY04P
3	常磐道 守谷ＳＡ下り	茨城県守谷市野木崎９７－３	ニチコン	NQM-UCY04P
4	常磐道 守谷ＳＡ上り	茨城県守谷市大柏１６６	ニチコン	NQM-UCY04P
5	東北道 蓮田ＳＡ上り	埼玉県蓮田市川島３７０	ニチコン	NQM-UCY04P
6	関越道 三芳ＰＡ上り	埼玉県入間郡三芳町上富大字上富２２０４	ニチコン	NQM-UCY04P
7	関越道 三芳ＰＡ下り	埼玉県入間郡三芳町上富東永久保２２４５－１	ニチコン	NQM-UCY04P
8	関越道 上里ＳＡ上り	埼玉県児玉郡上里町大字五明字若宮８３６－１	ニチコン	NQM-UCY04P
9	関越道 上里ＳＡ下り	埼玉県児玉郡上里町大字五明字若宮８２０	ニチコン	NQM-UCY04P
10	首都高湾岸線 大黒ＰＡ（東行き・西行き）	神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭	ニチコン	NQM-UCY04E
11	中央道 双葉ＳＡ下り	山梨県甲斐市龍地２６３０	ニチコン	NQM-UCY04P
12	中央道 諏訪湖ＳＡ下り	長野県岡谷市湊方久保４６１	ニチコン	NQM-UCY04P
13	中央道 恵那峡ＳＡ上り	岐阜県恵那市大井町船山１１２０	ニチコン	NQM-UCY04P
14	中央道 恵那峡ＳＡ下り	岐阜県恵那市大井町２１９４－８２	ニチコン	NQM-UCY04P
15	新東名高速 静岡ＳＡ上り	静岡県静岡市葵区小瀬戸１５４４－３	ニチコン	NQM-UCY04P
16	新東名高速 浜松ＳＡ上り	静岡県浜松市浜名区大平３６	ニチコン	NQM-UCY04P
17	新東名高速 浜松ＳＡ下り	静岡県浜松市浜名区都田町７８２１－１	ニチコン	NQM-UCY04P
18	新東名高速 駿河湾沼津ＳＡ下り	静岡県沼津市根古屋字の場７７０－１－６５	ニチコン	NQM-UCY04P
19	東名高速 足柄ＳＡ上り	静岡県御殿場市深沢字前沢１８０１－１	ニチコン	NQM-UCY04P
20	東名高速 足柄ＳＡ下り	静岡県駿東郡小山町桑木６０３－１８	ニチコン	NQM-UCY04P
21	名神高速 草津ＰＡ下り	滋賀県草津市笠山５－２－６０	ニチコン	NQM-UCY04P
22	山陽道 吉備ＳＡ上り	岡山県岡山市北区今岡７０５－１	ニチコン	NQM-UCY04P
23	山陽道 吉備ＳＡ下り	岡山県岡山市北区今岡４７６	ニチコン	NQM-UCY04P